

ДОГОВОР – 149
на оказание услуг

г. Томск

«08» октября 2015г.

Заказчик	ЖСК «Кристалл» , в лице председателя правления Неведомской Галины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Исполнитель	ООО ИКЦ «Котлонадзор» , в лице директора Мокропуло Тамары Павловны, действующего на основании Устава и - аттестата аккредитации Органа по сертификации №РОСС RU.0001.11ЛТ95 от 27.08.2013г.; - аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС RU.0001.21ЛТ94 от 27.01.2014г. с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги, указанные в пункте 1.2. настоящего договора, а Заказчик оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Услуги, оказываемые по настоящему договору:

1.2.1. Проведение оценки соответствия лифтов зав. №5565с-90, №5543с-90, №5545с-90 в течение назначенного срока службы в форме технического освидетельствования с интервалом не реже одного раза в 12 календарных месяцев согласно взаимосвязанному с ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» стандарту ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации» с изменениями №1,2 (2015). Лифты установлены по адресу: г. Томск, пер. Лесной д.7, п.1-3

2. Права и обязанности сторон

2.1.1. Заказчик принимает на себя обязательства по:

- Обеспечению доступа специалистов на объект установки лифта (п. 5.1. ГОСТ Р - 53783-2010) с изм. №1,2 (2015);
- Управлению лифтом, переключениям и иным операциям на лифте, необходимым для проведения испытаний и измерений квалификационным персоналом организации, осуществляющей техническое обслуживание лифта на основании договора с владельцем (п. 5.2 ГОСТ Р - 53783-2010) с изм. №1,2 (2015);
- Предоставлению необходимой технической документации (п. 5.1. ГОСТ Р - 53783-2010) с изм. №1,2 (2015);
- Предоставление документации по организации безопасной эксплуатации лифтов (приказов и распоряжений) о допуске к выполнению работ, протоколы и удостоверения, подтверждающие квалификацию персонала и др. (п.5.5. ГОСТ Р 53783-2010 с изм. №1,2 (2015);
- Оплате Исполнителю стоимости оказанных услуг в соответствии с договором.

2.1.2. Заказчик имеет право:

- Контролировать ход оказания услуги, требовать от Исполнителя качества оказания услуг, соблюдения сроков их оказания;
- Расторгнуть настоящий договор в случае неисполнения договорных обязательств Исполнителем, либо при ненадлежащем исполнении таковых обязательств.

2.2.1. Исполнитель обязан:

- Оказать услуги надлежащего качества;
- Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком и результатов измерений (испытаний), полученных в ходе оказания услуг по договору;
- В любой момент представить Заказчику всю необходимую документацию по оказываемым услугам;
- Предоставлять Заказчику возможность наблюдения за проводимыми испытаниями;
- При проведении испытаний и измерений соблюдать требования техники безопасности, установленные правилами, нормами, инструкциями по ТБ, действующими в испытательном центре и установленными на объекте (п.13.2 ГОСТ Р 53783-2010 с изм. №1,2 (2015);
- При выявлении нарушений, влияющих на безопасность проведения испытаний и измерений, работы на лифте должны быть прекращены. Продолжение испытаний и измерений допускается только после устранения выявленных нарушений (п.13.2 ГОСТ Р – 53783-2010 с изм. №1,2 (2015).

3. Порядок сдачи и приемки услуг

3.1. Завершением услуг по оценке соответствия лифта в течение назначенного срока службы в форме технического освидетельствования считается:

а) выдача Заказчику

- акта технического освидетельствования лифта;

б) внесение в паспорт лифта записи о результатах технического освидетельствования (п.5.6 ГОСТ Р - 53783-2010 с изм. №1,2 (2015))

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Стоимость оказания услуг по техническому освидетельствованию одного лифта изменению не подлежит и на момент заключения договора составляет: **1236,00 рублей (Одна тысяча двести тридцать шесть рублей 00 копеек)**. НДС не предусмотрен, Исполнитель работает по упрощенной системе налогообложения, Информационное письмо №1893 от 03.12.2012г. (ФОРМА №26.2-7).

4.2. Оплата производится Заказчиком на основании выставленного счета (перечислением на расчетный счет) путем авансового платежа в размере 100% от стоимости услуг.

4.3. По окончании оказания услуг Исполнитель выставляет акт приема-сдачи оказанных услуг.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств настоящего договора, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен по соглашению сторон, оформленному в письменном виде.

5.3. В случае одностороннего расторжения настоящего договора, сторона, нарушившая условия договора, возмещают другой стороне убытки, связанные с осуществлением деятельности согласно п. 1.1.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания и действует до «31» декабря 2015г. Изменения и дополнения вносятся по согласованию сторон.

6.2. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

6.3. Споры, неурегулированные сторонами рассматриваются в Арбитражном суде Томской области.

7. Юридические адреса сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО ИКЦ «Котлонадзор» Юридический адрес: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 52 Почтовый адрес: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 52 Телефон/ факс: 60-1670, 60-16-61(бух), 60-16-50 ИНН 7017303084 КПП 701701001 ОГРН 1127017010900 Банковские реквизиты: Р./счет 407 028 108 640 000 25588 ОТДЕЛЕНИЕ №8616 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Томск Кор.счет: 301 018 108 000 000 00606 БИК 046902606 E-mail: tomkktn@mail.tomsknet.ru; info@tomlift.ru	ЗАКАЗЧИК: ЖСК «Кристалл» Адрес: 634034, Томская область, г. Томск, пер.Лесной,7 Телефон: 8-909-541-45-34 ИНН 7018017833 КПП 701701001 ОГРН 1027000912180 Банковские реквизиты: Р/с 40703810806290000155 в ОАО «Томскпромстройбанк» г. Томск Корсчёт: 301 018 105 000 000 00728 БИК 046902728
---	--

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



/ Т.П. Мокропуло /

ЗАКАЗЧИК:



/ Г.И Неведомская /

ЗАКАЗЧИК
ЖСК «Кристалл»
ИНН 7018017833
КПП 701701001
тел. (3822) 55-73-05

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО ИКЦ «Котлонадзор»
ИНН 7017303084
КПП 701701001
тел/факс(3822) 60-16-50; 60-16-70
E-mail:info@tomlift.ru

АКТ
от «15» октября 2015г.
сдачи-приемки оказанных услуг

к счету: №385 от 08 октября 2015 г.

№	Наименование работ	Кол-во	Единицы	Цена за ед., руб	Сумма, руб
1.	Проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме технического освидетельствования не реже 1 раза в 12 календарных месяцев. Лифты установлены по адресу: г. Томск, пер. Лесной д.7, п.1-3 (договор №149 от 08.10.2015г.)	3	шт.	1 236,00	3 708,00
			Итого		3 708,00
			Без налога НДС	-	3 708,00

Общей стоимостью – Три тысячи семьсот восемь рублей 00 копеек, НДС нет.

Настоящий акт является основанием для оплаты.

Услуги оказаны своевременно и в полном объеме.

Заказчик к Исполнителю претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ЗАКАЗЧИК:

Председатель ЖСК
ЖСК «Кристалл»

Г.И. Неведомская

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор
ООО ИКЦ «Котлонадзор»

Т.П. Мокропуло



Первое

Общество с ограниченной ответственностью
Инженерно-Консультативный Центр «Котлонадзор»

Местонахождение организации 634009 г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 52; тел. 8-(3822) 60-16-50 e-mail:info@tomlift.ru
Адрес для корреспонденции: 634009 г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 52
ИНН 7017033084 КПП 701701001 ОГРН 1127017010900
Аттестат аккредитации Испытательного центра № РОССТУ.0001.21ЛТ94

2 экз.: 1- Заказчику
2-ой - архив

Акт №2057/ПрТО-2015

периодического технического освидетельствования лифта

15.10.2015г.

Мною, специалистом Ерошевским Д.Е., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, прораба ООО «Томсклифтремонт» Чураева С.А.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Адрес установки: г. Томск, пер. Лесной, дом7, п.1

Владелец: ЖСК «Кристалл»

Сведения об объекте:

Номер подъезда	Кол-во остановок	Скорость лифта, м/с	г/п кг	Идентификационный номер лифта	Год ввода лифта в эксплуатацию	Предыдущее т/о по паспорту лифта
1	10	0,71	320/400	5545С-90		

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы не соблюдаются.

2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.

3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.

4. Устройства безопасности лифта не функционируют в соответствии с установленными требованиями.

5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта отрицательные.

6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.

7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
1	Не сработал ограничитель скорости при движении кабины лифта со скоростью, находящейся в пределах, установленных нормативной документацией	ГОСТ Р 53783-2010 В.4.1.1
2	Не заземлен ВКО, электрический тормоз лифта	ГОСТ Р 53783-2010 В.3.1.4
3	Не работает автоматическое устройство реверсирования закрывающихся дверей лифта	ГОСТ Р 53783-2010 В.2.1 Ж.3
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)
* Заполняет специалист испытательного центра, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не работает УКСЛ	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.3.18	Ноябрь 2015г
2	Крышка люка для подачи материалов в машинное помещение не заперта	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	Ноябрь 2015г
3	В левой ДШ бэт отсутствует спецключ	ГОСТ Р 53783-2010В.1,	Ноябрь 2015г
4	Зазор между обрамлением и деревянной обвязкой проёма первого этажа, более 8 мм	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.4.1.1	Ноябрь 2015г
5	Нарушена периодичность проведения оценки соответствия	ГОСТ Р 53783-2010 п.4.1.	-

* Заполняется в формате - до « » 20 г.

Рекомендации

Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений таблицы №1

Специалист _____

(подпись, штамп)

(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлен и Акт получил: представитель специализированной организации

подпись

должность

ФИО

/ прораб / Чураев С.А. /

Представителю специализированной лифтовой организации ознакомить Владельца с результатами периодического технического освидетельствования лифта.

Примечание:

1. Настоящий акт, подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта.
2. Срок хранения в ООО ИКЦ «Котлонадзор» - 1 год (12месяцев).

**Общество с ограниченной ответственностью
Инженерно-Консультативный Центр «Котлонадзор»**

Местонахождение организации 634009 г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 52; тел. 8-(3822) 60-16-50 e-mail:info@tomlift.ru
Адрес для корреспонденции: 634009 г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 52
ИНН 7017033084 КПП 701701001 ОГРН 1127017010900
Аттестат аккредитации Испытательного центра № РОССТУ.0001.21ЛТ94

2 экз.: 1- Заказчику
2-ой - архив

**Акт №2058/ПрТО-2015
периодического технического освидетельствования лифта**

15.10.2015 г.

Мною, специалистом Ерошевским Д.Е., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, прораба ООО «Томсклифтремонт» Чураева С.А.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Адрес установки: г. Томск, пер. Лесной, дом7, п.2

Владелец: ЖСК «Кристалл»

Сведения об объекте:

Номер подъезда	Кол-во остановок	Скорость лифта, м/с	г/п кг	Идентификационный номер лифта	Год ввода лифта в эксплуатацию	Предыдущее т/о по паспорту лифта
2	10	0,71	320 400	5565С-90	.	.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы не соблюдаются.

2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.

3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.

4. Устройства безопасности лифта не функционируют в соответствии с установленными требованиями.

5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта отрицательные.

6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.

7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
1	Не сработал ограничитель скорости при движении кабины лифта со скоростью, находящейся в пределах, установленных нормативной документацией	ГОСТ Р 53783-2010 В.4.1.1
2	Не заземлен электрический тормоз и электродвигатель главного привода лифта	ГОСТ Р 53783-2010 В.3.1.4
3	Не работает выключатель СПК	ГОСТ Р 53783-2010 В.4.1.6
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		

_____	_____	_____
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(ФИО)

* Заполняет специалист испытательного центра, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не работает УКСЛ	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.3.18	Ноябрь 2015г
2	В левой ДШ 4,6,7,8эт отверстие под спецключ (отсутствует устройство ручного открытия ДШ)	ГОСТ Р 53783-2010 В.1,	Ноябрь 2015г
3	Нарушена периодичность проведения оценки соответствия лифта	ГОСТ Р 53783-2010 п.4.1.	-

* Заполняется в формате - до « » 20 г.

Рекомендации

Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице №1

Специалист _____

(подпись, штамп)

(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлен и Акт получил: представитель специализированной организации

_____ / прораб / Чураев С.А. /
подпись должность ФИО

Представителю специализированной лифтовой организации ознакомить Владельца с результатами периодического технического освидетельствования лифта.

Примечание:

1. Настоящий акт, подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта.
2. Срок хранения в ООО ИКЦ «Котлонадзор» - 1 год (12 месяцев).

Общество с ограниченной ответственностью
Инженерно-Консультативный Центр «Котлонадзор»

Местонахождение организации 634009 г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 52; тел. 8-(3822) 60-16-50 e-mail: info@tomlift.ru

Адрес для корреспонденции: 634009 г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 52

ИНН 7017033084 КПП 701701001 ОГРН 1127017010900

Аттестат аккредитации Испытательного центра № РОССТУ.0001.21ЛТ94

2 экз.: 1- Заказчику
2-ой - архив

Акт №2059/ПрТО-2015
периодического технического освидетельствования лифта

15.10.2015 г.

Мною, специалистом Ерошевским Д.Е., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, прораба ООО «Томсклифтремонт» Чураева С.А.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Адрес установки: г. Томск, пер. Лесной, дом7, п.3

Владелец: ЖСК «Кристалл»

Сведения об объекте:

Номер подъезда	Кол-во остановок	Скорость лифта, м/с	г/п кг	Идентификационный номер лифта	Год ввода лифта в эксплуатацию	Предыдущее т/о по паспорту лифта
3	10	0,71	320/400	5545С-90		

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы не соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта не функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта отрицательные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
1	Не заземлен ВКО, ВКЗ, СПК	ГОСТ Р 53783-2010 В.3.1.4
2	Не работает автоматическое устройство реверсирования закрывающихся дверей лифта	ГОСТ Р 53783-2010 В.2.1 Ж.3
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		
* Заполняет специалист испытательного центра, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

квоторисге

Общество с ограниченной ответственностью
Инженерно-Консультативный Центр «Котлонадзор»

Местонахождение организации 634009 г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 52; тел. 8-(3822) 60-16-50 e-mail:info@tomlift.ru
Адрес для корреспонденции: 634009 г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 52
ИНН 7017033084 КПП 701701001 ОГРН 1127017010900
Аттестат аккредитации Испытательного центра № РОССТУ.0001.21ЛТ94

2 экз.: 1- Заказчику
2-ой - архив

Акт №2338/ПрТО-2015
периодического технического освидетельствования лифта

16.11.2015 г.

Мною, специалистом Ерошевским Д.Е., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, прораба ООО «Томсклифтремонт» Чураева С.А.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Адрес установки: г. Томск, пер. Лесной, дом7, п.1

Сведения об объекте:

Номер подъезда	Кол-во остановок	Скорость лифта, м/с	г/п кг	Идентификационный номер лифта	Год ввода лифта в эксплуатацию	Предыдущее т/о по паспорту лифта
1	10	0,71	320 400			15.10.2015

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1


№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
1	Дефекты, неисправности, несоответствия отсутствуют	

2016/02/16

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Дефектов нет		

Рекомендации

Специалист ИЦ
ООО ИКЦ «Котлонадзор»

Д.Е. Ерошевский
(подпись, штамп) (ФИО)

Специалист _____

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлен и Акт получил: представитель специализированной организации


_____ / прораб / Чураев С.А. /
подпись должность ФИО

Представителю специализированной лифтовой организации ознакомить Владельца с результатами периодического технического освидетельствования лифта.

Примечание:

1. Настоящий акт, подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта.
2. Срок хранения в ООО ИКЦ «Котлонадзор» - 1 год (12 месяцев).


Ломов Верия
Дир. ИЦ
М.В. Вилер
09.02.16

новоторице

Общество с ограниченной ответственностью
Инженерно-Консультативный Центр «Котлонадзор»

Местонахождение организации 634009 г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 52; тел. 8-(3822) 60-16-50 e-mail: info@tomlift.ru
Адрес для корреспонденции: 634009 г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 52
ИНН 7017033084 КПП 701701001 ОГРН 1127017010900
Аттестат аккредитации Испытательного центра № РОССТУ.0001.21ЛТ94

2 экз.: 1- Заказчику
2-ой - архив

Акт №2339/ПрТО-2015
периодического технического освидетельствования лифта

16.11.2015 г.

Мною, специалистом Ерошевским Д.Е., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, прораба ООО «Томсклифтремонт» Чураева С.А. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Адрес установки: г. Томск, пер. Лесной, дом 7, п.2

Сведения об объекте:

Номер подъезда	Кол-во остановок	Скорость лифта, м/с	г/п кг	Идентификационный номер лифта	Год ввода лифта в эксплуатацию	Предыдущее т/о по паспорту лифта
2	10	0,71	320 400	55650-90		15.10.2015

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1


№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
1	Дефекты, неисправности, несоответствия отсутствуют	

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Дефектов нет		

Рекомендации

Специалист _____


 Специалист ИЦ
 ООО ИКЦ «Котлонадзор»
 Д.Е. Бурдаков
 (подпись, штамп)

(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлен и Акт получил: представитель специализированной организации


 подпись / прораб / Чуряев С.А. /
 должность ФИО

Представителю специализированной лифтовой организации ознакомить Владельца с результатами периодического технического освидетельствования лифта.

Примечание:

1. Настоящий акт, подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта.
2. Срок хранения в ООО ИКЦ «Котлонадзор» - 1 год (12 месяцев).



Зонал Врия
 Духов ИЦ
 Лавинер
 09.07.16

**Общество с ограниченной ответственностью
Инженерно-Консультативный Центр «Котлонадзор»**

Местонахождение организации 634009 г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 52; тел. 8-(3822) 60-16-50 e-mail:info@tomlift.ru
Адрес для корреспонденции: 634009 г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 52
ИНН 7017033084 КПП 701701001 ОГРН 1127017010900
Аттестат аккредитации Испытательного центра № РОССТУ.0001.21ЛТ94

2 экз.: 1- Заказчику
2-ой - архив

**Акт №2340/ПрТО-2015
периодического технического освидетельствования лифта**

16.11.2015 г.

Мною, специалистом Ерошевским Д.Е., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, прораба ООО «Томсклифтремонт» Чураева С.А. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Адрес установки: г. Томск, пер. Лесной, дом7, п.3

Сведения об объекте:

Номер подъезда	Кол-во остановок	Скорость лифта, м/с	г/п кг	Идентификационный номер лифта	Год ввода лифта в эксплуатацию	Предыдущее т/о по паспорту лифта
3	10	0,71	320 400	55450-90	.	15.10.2015

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.


Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
1	Дефекты, неисправности, несоответствия отсутствуют	

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Дефектов нет		

Рекомендации



Специалист _____

(подпись, штамп)

(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлен и Акт получил: представитель специализированной организации



подпись

/ прораб / Чураев С.А. /

должность

ФИО

Представителю специализированной лифтовой организации ознакомить Владельца с результатами периодического технического освидетельствования лифта.

Примечание:

1. Настоящий акт, подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта.
2. Срок хранения в ООО ИКЦ «Котлонадзор» - 1 год (12 месяцев).



Кондрат Вера

Дуров ИС *ИП*
Л.В. Венигер
09.02.16