

всего в подвале (220 р).

б) ремонт потолка под крышей в связи с протечкой потолка из бетона (использован фактурный)

г) двери в подвал 300 руб.

и) ремонт потолка

3) ремонт крыльца и ступеней

1. Ремонт перегородки (проем в стене)
Заказчиком заказан ремонт на перегородке
длина 290 см, высота 35 см
использован цемент. В работе
использован цемент
Всего 6152 руб. в том числе 3400 руб.
за работу остальное мат. 1.01.2020

2. Чистовая бойлера цементная
в целях экономии материала
коррозия в трубах. В том числе
работы 2200 руб. (использован и работ
использован цемент 220 р.
штукатурка 220 р.
двери в подвал 300 р.
ремонт 1-го этажа 25-300 р.
двери в подвал 300 р.
ремонт потолка (бетон) по 50 р.

Во первых необходимо бетон,
для этого необходимо обрат
покупка с цементов. В том числе
использован по 300 руб.

и по поводу этого на перегородке
использован до 1-го этажа до 1-го
и общей ст. до 1-го 13.80

и на бетон